Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Хабаровская ремонтно-монтажная компания"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
					класс 3				
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	класс 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	284	284	0	13	37	79	155	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	284	284	0	13	37	79	155	0	0
из них женщин	12	12	0	8	3	1	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
№039 АУП ул. Павловского 19/3																							
039.0003	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
039.0004	Специалист отдела управления персоналом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
039.0005	Бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
039.0006	Инженер ОМТС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
039.0007	Ведущий специалист по охране труда	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
039.0008	Специалист по охране труда	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

039.0009	Инженер по сметно-договорной работе 2 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
039.0010	Уборщик служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
039.0011	Уборщик служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
039.0012	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
039.0013	Специалист по закупкам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
039.0014	Инженер-технолог	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
029к.0001	Мастер по сварке	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
№011 Участок по ремонту и монтажу котельного и вспомогательного оборудования																								
011.0001	Начальник участка	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
011.0002А	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
011.0003А (011.0002А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
011.0004А (011.0002А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
011.0005А (011.0002А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
011.0006А (011.0002А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
011.0007А (011.0002А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
011.0008А (011.0002А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
011.0009А (011.0002А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
011.0010А (011.0002А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
011.0011А (011.0002А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
011.0012А (011.0002А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
011.0013А (011.0002А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

011.0014А (011.0002А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
011.0015А (011.0002А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
011.0016А (011.0002А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
011.0017А (011.0002А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
011.0018А (011.0002А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
011.0019А (011.0002А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
011.0020А (011.0002А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
011.0021А (011.0002А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
011.0022А (011.0002А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
011.0023А (011.0002А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
011.0024А (011.0002А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
011.0025А (011.0002А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
011.0026А	Электросварщик ручной сварки	3.2	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
011.0027А (011.0026А)	Электросварщик ручной сварки	3.2	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
011.0028А (011.0026А)	Электросварщик ручной сварки	3.2	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
011.0029А (011.0026А)	Электросварщик ручной сварки	3.2	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
011.0030А (011.0026А)	Электросварщик ручной сварки	3.2	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
011.0031А	Электросварщик ручной сварки	3.2	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

(011.0026А)																									
011.0032А (011.0026А)	Электросварщик ручной сварки	3.2	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
011.0033А (011.0026А)	Электросварщик ручной сварки	3.2	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
011.0034А (011.0026А)	Электросварщик ручной сварки	3.2	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
011.0035А (011.0026А)	Электросварщик ручной сварки	3.2	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
011.0036А (011.0026А)	Электросварщик ручной сварки	3.2	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
011.0037А (011.0026А)	Электросварщик ручной сварки	3.2	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
011.0038А (011.0026А)	Электросварщик ручной сварки	3.2	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
011.0039А (011.0026А)	Электросварщик ручной сварки	3.2	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
011.0040	Мастер по ремонту оборудования топливоподачи	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
011.0041	Мастер по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
№015 Участок Николаевской ТЭЦ																									
015.0001	Начальник участка	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
015.0002	Мастер по ремонту котельного оборудования	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
015.0003	Изолировщик на термоизоляции	-	-	3.2	3.2	-	-	-	2	-	-	3.1	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
015.0004	Изолировщик на термоизоляции	-	-	3.2	3.2	-	-	-	2	-	-	3.1	-	2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
015.0005А	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
015.0006А (015.0005А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
015.0007А (015.0005А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
015.0008А (015.0005А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
015.0009А (015.0005А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
015.0010А (015.0005А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

015.0011А (015.0005А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
015.0012А (015.0005А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
015.0013А (015.0005А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
015.0014А (015.0005А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
015.0015А (015.0005А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
015.0016А (015.0005А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
015.0017А (015.0005А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
015.0018	Электросварщик ручной сварки	3.2	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
015.0019	Электросварщик ручной сварки	3.2	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
015.0020	Электросварщик ручной сварки	3.2	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
№018 Участок по ремонту и монтажу парогазотурбинного и вспомогательного оборудования																							
018.0001	Начальник участка	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
018.0002	Старший мастер	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
018.0003	Мастер по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
018.0004	Мастер по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
018.0005	Мастер по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
018.0006	Электросварщик ручной сварки	3.3	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
018.0007А	Электросварщик ручной сварки	3.3	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
018.0008А (018.0007А)	Электросварщик ручной сварки	3.3	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
018.0009А (018.0007А)	Электросварщик ручной сварки	3.3	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
018.0010А (018.0007А)	Электросварщик ручной сварки	3.3	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
018.0011А (018.0007А)	Электросварщик ручной сварки	3.3	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
018.0012А (018.0007А)	Электросварщик ручной сварки	3.3	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
018.0013А	Электросварщик ручной сварки	3.3	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

(018.0007А)																							
018.0014А (018.0007А)	Электросварщик ручной сварки	3.3	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
018.0015А (018.0007А)	Электросварщик ручной сварки	3.3	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
018.0016А	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
018.0017А (018.0016А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
018.0018А (018.0016А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
018.0019А (018.0016А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
018.0020А (018.0016А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
018.0021А (018.0016А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
018.0022А (018.0016А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
018.0023А (018.0016А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
018.0024А (018.0016А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
018.0025А (018.0016А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
018.0026А (018.0016А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
018.0027А (018.0016А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
018.0028А (018.0016А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
018.0029А (018.0016А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
018.0030А (018.0016А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
018.0031А (018.0016А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
018.0032А (018.0016А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
018.0033А (018.0016А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
018.0034А (018.0016А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
018.0035А (018.0016А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
018.0036А	Слесарь по ремонту парогазотурбин-	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

(018.0016А)	ного оборудования																						
018.0037А (018.0016А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
018.0038А (018.0016А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
018.0039А (018.0016А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
018.0040А (018.0016А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
№023 Участок по ремонту электрооборудования электростанций и сетей																							
023.0001	Начальник участка	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
023.0002	Старший мастер	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
023.0003	Мастер по ремонту оборудования	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
023.0004	Мастер по ремонту оборудования	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
023.0005	Мастер по ремонту оборудования	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
023.0006	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	3.2	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
023.0007	Слесарь-ремонтник	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	3.2	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
023.0008	Электромонтажник-наладчик	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	3.1	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
023.0009	Электромонтажник-наладчик	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	3.1	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок №023н Сектор наладки																							
023н.0001	Мастер по наладке и испытаниям	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
023н.0002	Начальник сектора по наладке и испытаниям	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
023н.0003	Ведущий инженер по наладке и испытаниям	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
023н.0004	Инженер по наладке и испытаниям	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Участок №024 Амурская ТЭЦ																							
024.0001	Мастер по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.1	-	-	2	-	-	-	2	-	1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
024.0003А	Электросварщик ручной сварки	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	-	3.1	-	2	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
024.0004А (024.0003А)	Электросварщик ручной сварки	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	-	3.1	-	2	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
024.0005А (024.0003А)	Электросварщик ручной сварки	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	-	3.1	-	2	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
024.0006А (024.0003А)	Электросварщик ручной сварки	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	-	3.1	-	2	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
024.0007А (024.0003А)	Электросварщик ручной сварки	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	-	3.1	-	2	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
024.0008А (024.0003А)	Электросварщик ручной сварки	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	-	3.1	-	2	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
024.0009А (024.0003А)	Электросварщик ручной сварки	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	-	3.1	-	2	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
024.0010А (024.0003А)	Электросварщик ручной сварки	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	-	3.1	-	2	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
024.0011А	Электросварщик ручной сварки	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	-	3.1	-	2	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

(024.0003А)																							
024.0012А (024.0003А)	Электросварщик ручной сварки	3.1	-	3.1	3.2	-	-	2	-	3.1	-	2	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
024.0013А	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
024.0014А (024.0013А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
024.0015А (024.0013А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
024.0016А (024.0013А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
024.0017А (024.0013А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
024.0018А (024.0013А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
024.0019А (024.0013А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
024.0020А (024.0013А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
024.0021А (024.0013А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
024.0022А (024.0013А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
024.0023А (024.0013А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
024.0024А (024.0013А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
024.0025А (024.0013А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
024.0026А (024.0013А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
024.0027А (024.0013А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
024.0028А	Изолировщик на термоизоляции	-	-	3.1	3.2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
024.0029А (024.0028А)	Изолировщик на термоизоляции	-	-	3.1	3.2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
024.0030А (024.0028А)	Изолировщик на термоизоляции	-	-	3.1	3.2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
024.0031А (024.0028А)	Изолировщик на термоизоляции	-	-	3.1	3.2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
024.0032А (024.0028А)	Изолировщик на термоизоляции	-	-	3.1	3.2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
024.0033А (024.0028А)	Изолировщик на термоизоляции	-	-	3.1	3.2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
024.0034А (024.0028А)	Изолировщик на термоизоляции	-	-	3.1	3.2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

024.0035А (024.0028А)	Изолировщик на термоизоляции	-	-	3.1	3.2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
024.0036А (024.0028А)	Изолировщик на термоизоляции	-	-	3.1	3.2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
024.0037А (024.0028А)	Изолировщик на термоизоляции	-	-	3.1	3.2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
024.0038	Электрослесарь по ремонту электро-оборудования электростанций	-	-	2	3.2	-	-	2	2	-	-	3.1	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
№026 Участок по изоляции и обмуровке оборудования																							
026.0000	Начальник участка	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
026.0006А	Изолировщик на термоизоляции	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
026.0007А (026.0006А)	Изолировщик на термоизоляции	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
026.0008А (026.0006А)	Изолировщик на термоизоляции	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
026.0009А (026.0006А)	Изолировщик на термоизоляции	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
026.0010А (026.0006А)	Изолировщик на термоизоляции	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
026.0011А (026.0006А)	Изолировщик на термоизоляции	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
026.0012А (026.0006А)	Изолировщик на термоизоляции	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
026.0013А (026.0006А)	Изолировщик на термоизоляции	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
026.0014А (026.0006А)	Изолировщик на термоизоляции	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
026.0015А (026.0006А)	Изолировщик на термоизоляции	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
026.0016А (026.0006А)	Изолировщик на термоизоляции	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
026.0017А (026.0006А)	Изолировщик на термоизоляции	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
026.0018А (026.0006А)	Изолировщик на термоизоляции	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
026.0019А (026.0006А)	Изолировщик на термоизоляции	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
026.0020А (026.0006А)	Изолировщик на термоизоляции	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
026.0021А (026.0006А)	Изолировщик на термоизоляции	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
026.0022А (026.0006А)	Изолировщик на термоизоляции	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
026.0023А (026.0006А)	Изолировщик на термоизоляции	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
026.0024А	Изолировщик на термоизоляции	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

(026.0006А)																							
026.0025А (026.0006А)	Изолировщик на термоизоляции	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
026.0026А (026.0006А)	Изолировщик на термоизоляции	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
026.0027А (026.0006А)	Изолировщик на термоизоляции	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
026.0028А (026.0006А)	Изолировщик на термоизоляции	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
026.0029А (026.0006А)	Изолировщик на термоизоляции	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
026.0030А (026.0006А)	Изолировщик на термоизоляции	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
026.0004	Футеровщик (кислотоупорщик)	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.1	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
026.0005	Футеровщик (кислотоупорщик)	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.1	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
№049 Участок по ремонту электротехнического оборудования и КИПиА																							
049.0001	Начальник участка	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
049.0002	Мастер по ремонту электрооборудования электростанций	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
049.0003	Мастер по ремонту электрических машин	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
049.0004	Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
049.0006А	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
049.0007А (049.0006А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
049.0008А (049.0006А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
049.0009А (049.0006А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
049.0010А (049.0006А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
049.0011А (049.0006А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
049.0012А (049.0006А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
049.0013А (049.0006А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
049.0014А (049.0006А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
049.0015А (049.0006А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
049.0016А (049.0006А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
049.0017А	Электрослесарь по ремонту электро-	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

(049.0006А)	оборудования электростанций																						
049.0018А (049.0006А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
049.0019А (049.0006А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
049.0020А (049.0006А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
049.0021А (049.0006А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
049.0022А (049.0006А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
049.0023А (049.0006А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
049.0024А (049.0006А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
049.0025А (049.0006А)	Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
049.0005	Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерения	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
№051 Участок по ремонту котлотурбинного оборудования																							
051.0001	Начальник участка	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
051.0003	Мастер по ремонту парогазотурбинного оборудования	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
051.0005	Заместитель начальника участка	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
051.0004	Мастер по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
051.0006	Мастер по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
051.0002	Мастер участка	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
051.0041А	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
051.0042А (051.0041А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
051.0043А (051.0041А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
051.0044А (051.0041А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
051.0045А (051.0041А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
051.0046А (051.0041А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
051.0047А (051.0041А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
051.0048А	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

(051.0041А)																								
051.0049А (051.0041А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
051.0050А (051.0041А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
051.0051А (051.0041А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
051.0052А (051.0041А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
051.0053А (051.0041А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
051.0054А (051.0041А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
051.0055А (051.0041А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
051.0057А	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
051.0058А (051.0057А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
051.0059А (051.0057А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
051.0060А (051.0057А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
051.0061А (051.0057А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
051.0062А (051.0057А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
051.0063А (051.0057А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
051.0064А (051.0057А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
051.0065А (051.0057А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
051.0066А (051.0057А)	Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
051.0007А	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
051.0008А (051.0007А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
051.0009А (051.0007А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
051.0010А (051.0007А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

	цехов																							
051.0011A (051.0007A)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
051.0012A (051.0007A)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
051.0013A (051.0007A)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
051.0014A (051.0007A)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
051.0015A (051.0007A)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
051.0016A (051.0007A)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
051.0017A (051.0007A)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
051.0018A (051.0007A)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
051.0019A (051.0007A)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
051.0020A (051.0007A)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
051.0021A (051.0007A)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
051.0022A (051.0007A)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
051.0023A (051.0007A)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
051.0024A (051.0007A)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
051.0025A (051.0007A)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

051.0026А (051.0007А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
051.0027А (051.0007А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
051.0028А (051.0007А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
051.0029А (051.0007А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
051.0030А (051.0007А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
051.0031А (051.0007А)	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов	2	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
051.0033	Уборщик производственных помещений	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
051.0034	Уборщик производственных помещений	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
051.0035	Токарь	-	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
051.0036	Токарь	-	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
051.0037	Токарь	-	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
051.0038	Токарь	-	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
051.0039	Токарь	-	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
051.0040	Шлифовщик	-	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
№035к Автохозяйство																							
035к.0001	Водитель легкового автомобиля	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
035к.0002	Водитель легкового автомобиля	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
№065 Участок по ремонту и монтажу теплоэнергетического оборудования Амурской ТЭЦ-1																							
065.0120	Слесарь-инструментальщик	-	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 19.09.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор филиала "Северный" АО "ХРМК"		Беляев А.Л.	30.09.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Ведущий специалист ОТ		Леонов В.А.	30.09.22

			30.09.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Представитель совета трудового коллектива		Демьянович О.С.	30.09.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист ОУП		Парамонова Е.В.	30.09.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Инженер		Жеребцова О.А.	30.09.22
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5569		Ермаков Д.А.	19.09.2022
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)