Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
ТЭЦ г.Хабаровск					
84А, 85А(84А), 86А(84А), 87А(84А) Слесарь-ремонтник (ХТЭЦ-1)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия АПФД	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10	Снижение вредного воздействия микроклимата	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
88А, 89А(88А) Слесарь-ремонтник (ХТЭЦ-2)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено

	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
90А, 91А(90А), 92А(90А), 93А(90А), 94А(90А), 95А(90А) Слесарь-ремонтник (ХТЭЦ-3)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия АПФД	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
96А, 97А(96А), 98А(96А), 99А(96А), 100А(96А), 101А(96А), 102А(96А), 103А(96А), 104А(96А) Слесарь-ремонтник (Участок по ремонту и монтажу технологического оборудования)	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено

105А, 106А(105А) Слесарь-ремонтник (БТЭЦ)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10	Снижение вредного воздействия микроклимата	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
107А, 108А(107А), 109А(107А) Электросварщик ручной сварки (ХТЭЦ-1)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия АПФД	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10	Снижение вредного воздействия микроклимата	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено

	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки	выполнено
110А, 111А(110А) Электросварщик ручной сварки (ХТЭЦ-2)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки	выполнено
112А, 113А(112А), 114А(112А), 115А(112А), 116А(112А), 117А(112А) Электросварщик ручной сварки (ХТЭЦ-3)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия АПФД	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено

	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки	выполнено
118А, 119А(118А), 120А(118А), 121А(118А) Электросварщик ручной сварки (Участок по ремонту и монтажу технологического оборудования)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки	выполнено

122А, 123А(122А) Электросварщик ручной сварки (БТЭЦ)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10	Снижение вредного воздействия микроклимата	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки	выполнено
124А, 125А(124А), 126А(124А) Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (ХТЭЦ-1)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия АПФД	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки	выполнено

127А, 128А(127А) Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (ХТЭЦ-2)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
129А, 130А(129А), 131А(129А), 132А(129А), 133А(129А), 134А(129А), 135А(129А), 136А(129А), 137А(129А), 138А(129А), 139А(129А) Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (ХТЭЦ-3)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия АПФД	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
140А, 141А(140А) Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (БТЭЦ)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено

	Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10	Снижение вредного воздействия микроклимата	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
142А, 143А(142А), 144А(142А), 145А(142А), 146А(142А) Изолировщик на термоизоляции (ХТЭЦ-1)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия АПФД	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10	Снижение вредного воздействия микроклимата	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
147 Изолировщик на термоизоляции (БТЭЦ)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия АПФД	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10	Снижение вредного воздействия микроклимата	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки	выполнено

	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
148А, 149А(148А) Изолировщик на термоизоляции (ХТЭЦ-2)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия АПФД	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
150А, 151А(150А), 152А(150А), 153А(150А) Изолировщик на термоизоляции (ХТЭЦ-3)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия АПФД	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено

154А, 155А(154А) Изолировщик на термоизоляции (Участок по ремонту и монтажу технологического оборудования)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия АПФД	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
156А, 157А(156А), 158А(156А) Электрослесарь (ХТЭЦ-1)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
159А, 160А(159А) Электрослесарь (ХТЭЦ-2)	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено

161А, 162А(161А), 163А(161А) Электрослесарь (ХТЭЦ-3)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
164А, 165А(164А), 166А(164А), 167А(164А), 168А(164А) Электрослесарь (БТЭЦ)	Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10	Снижение вредного воздействия микроклимата	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
169А, 170А(169А), 171А(169А) Электрослесарь (Участок по ремонту и монтажу технологического оборудования)	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено

172А, 173А(172А) Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций (ХТЭЦ-3)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
174 Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций (БТЭЦ)	Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10	Снижение вредного воздействия микроклимата	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
175А, 176А(175А) Котлочист (ХТЭЦ-1)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия АПФД	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10	Снижение вредного воздействия микроклимата	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки	выполнено

	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
177А, 178А(177А) Котлочист (ХТЭЦ-3)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия АПФД	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
179А, 180А(179А) Мастер по ремонту котельного оборудования (ХТЭЦ-1)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия АПФД	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено

181А, 182А(181А) Мастер по ремонту котельного оборудования (ХТЭЦ-3)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия АПФД	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
183А, 184А(183А) Начальник участка (ХТЭЦ-1)	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
185 Начальник участка (ХТЭЦ-2)	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено

186А, 187А(186А) Начальник участка (ХТЭЦ-3)	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
191 Старший мастер по ремонту котельного оборудования (ХТЭЦ-1)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия АПФД	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
192 Старший мастер по ремонту котельного оборудования (ХТЭЦ-2)	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
193 Старший мастер по ремонту котельного оборудования (ХТЭЦ-3)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия АПФД	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено

	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
196 Токарь (ХТЭЦ-2)	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
197А, 198А(197А) Мастер (ХТЭЦ-2)	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
199А, 200А(199А) Мастер (ХТЭЦ-3)	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено

201 Мастер (ХТЭЦ-1)	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
204 Жестянщик (ХТЭЦ-3)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия АПФД	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
205 Мастер по ремонту котельного, турбинного оборудования участка изоляции и обмуровки (ХТЭЦ-3)	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено

206 Мастер по ремонту котельного, турбинного оборудования участка изоляции и обмуровки (ХТЭЦ-1)	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
207 Старший мастер по ремонту котельного, турбинного оборудования участка изоляции и обмуровки (ХТЭЦ-3)	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
208 Старший мастер по ремонту котельного, турбинного оборудования участка изоляции и обмуровки (ХТЭЦ-1)	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
210А, 211А(210А) Старший мастер (ХТЭЦ-3)	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено

212 Старший мастер (ХТЭЦ-1)	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
214А, 215А(214А) Электрослесарь по ремонту электрических машин (ХТЭЦ-3)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
216А, 217А(216А) Электрогазосварщик (ХТЭЦ-1)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено

	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки	выполнено
218А, 219А(218А) Электрогазосварщик (ХТЭЦ-3)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия АПФД	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки	выполнено
220 Мастер по ремонту котельного, турбинного электрооборудования (ХТЭЦ-1)	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено

221 Мастер по ремонту котельного, турбинного электрооборудования (ХТЭЦ-3)	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
222А, 223А(222А), 224А(222А) Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования (ХТЭЦ-3)	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
225А, 226А(225А) Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования (ХТЭЦ-1)	Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10	Снижение вредного воздействия микроклимата	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено

227А, 228А(227А) Мастер по ремонту парогазотурбинного оборудования (ХТЭЦ-3)	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
229 Мастер по ремонту парогазотурбинного оборудования (ХТЭЦ-1)	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
230А, 231А(230А) Огнеупорщик (ХТЭЦ-1)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия АПФД	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10	Снижение вредного воздействия микроклимата	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено

232 Футеровщик (ХТЭЦ-1)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия АПФД	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10	Снижение вредного воздействия микроклимата	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
233А, 234А(233А) Дефектоскопист по ультразвуковому контролю	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
235А, 236А(235А) Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования	Выполнять организационные и организационно-технические мероприятия, предписанные действующими нормативными правовыми и иными актами.	Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки	выполнено

	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
237 Термист	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия АПФД	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
239А, 240А(239А) Мастер по сварке	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено

241 Начальник лаборатории неразрушающего контроля	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
242 Старший мастер по сварке	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
Производственная база АО "ХРМК"					
247 Газорезчик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено

	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки	выполнено
250А, 251А(250А) Подсобный рабочий	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
252 Сверловщик	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
253А, 254А(253А), 255А(253А) Слесарь-ремонтник	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено

256 Стропальщик	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
257 Токарь	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки	выполнено
258А, 259А(258А) Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено

	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки	выполнено
260А, 261А(260А) Мастер по изготовлению КВО	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
262 Начальник участка	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
Строительно-монтажный участок АО "ХРМК"					
271 Столяр	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия АПФД	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено

	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки	выполнено
272А, 273А(272А) Штукатур-маляр	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки	выполнено
274 Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки	выполнено
Автохозяйство АО "ХРМК"					
278 Водитель автобуса (Toyota Coaster (H 546 EM))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено

279 Водитель автобуса (KIA COMBI (А 323 РК))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблаго-приятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процес-се работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
280 Водитель автобуса (Toyota Coaster (А 555 КР))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблаго-приятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процес-се работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
281 Водитель автобуса (ДЭУ (М 238 АР))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблаго-приятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процес-се работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
282 Водитель грузового автомоби-ля (ЗИЛ-431410 (Е 011 ХТ))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблаго-приятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процес-се работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
283 Водитель грузового автомоби-ля (Foton (А 900 КР))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблаго-приятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процес-се работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
284 Водитель грузового автомоби-ля (Foton с п/п (А 400 КА))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблаго-приятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процес-се работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
285 Водитель грузового автомоби-ля (Foton с п/п (Н 802 ОС))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблаго-приятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процес-се работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
286 Водитель грузового автомоби-ля (Исудзу (К 111 ХМ))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблаго-приятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процес-се работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
287 Водитель грузового автомоби-ля (ЗИЛ-431410 (Х 611 ВВ))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблаго-приятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процес-се работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
288 Водитель грузового автомоби-ля (Хино Рейнджер (К 333 ХК))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблаго-приятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процес-се работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
289 Водитель грузового автомоби-ля (Хундай НД-170 (В 971 МА))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблаго-приятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процес-се работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
290 Водитель грузового автомоби-ля (Хундай НД-250 (В 365 ЕС))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблаго-приятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процес-се работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
291 Водитель грузового автомоби-ля (Хундай НО-120 (В 107 КВ))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблаго-приятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процес-се работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено

292 Водитель грузового автомобиля (Хундай Мечта (В 470 РТ))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
293 Водитель грузового автомобиля (Хундай Е-М (Н 945 МК))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
294 Водитель грузового автомобиля (Хундай Мечта (В 469 РТ))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
295 Водитель грузового автомобиля (ЗИЛ-131 (Х 919 ВЕ))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
296 Водитель грузового автомобиля (Хундай НД-170 (В 966 МА))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
297 Водитель легкового автомобиля (Lexus LX470 (А 340 ЕК))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
298 Водитель легкового автомобиля (Toyota-Land Cruiser (М 456 РК))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
299 Водитель легкового автомобиля (Toyota-Land Cruiser (М 625 ВО))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
300 Водитель легкового автомобиля (Toyota-Land Cruiser (М 602 ТХ))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
301 Водитель легкового автомобиля (Toyota-Land Cruiser L-200 (Н 092 МС))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
302 Водитель легкового автомобиля (Lexus LX570 (М 818 АА))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
303 Водитель легкового автомобиля (Lexus LX570 (В 567 РТ))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
304 Водитель легкового автомобиля (Lexus LX470 (М 626 ВО))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено

305 Водитель легкового автомобиля (Lexus LX570 (А 107 АА))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
306 Водитель легкового автомобиля (Lexus LX470 (М 201 АА))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
307 Водитель легкового автомобиля (Lexus LX471 (М 608 ВО))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
308 Водитель легкового автомобиля (Mitsubishi Pajero (Н 829 ВО))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
309 Водитель легкового автомобиля (Mitsubishi Pajero (Н 798 ВО))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
310 Водитель легкового автомобиля (Mitsubishi Pajero (В 313 НХ))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
311 Водитель легкового автомобиля (Mitsubishi Pajero (М 556 АА))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
312 Водитель легкового автомобиля (Mitsubishi Pajero (Н 456 ВУ))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
313 Водитель легкового автомобиля (Nissan Patrol (А 318 КР))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
314 Водитель легкового автомобиля (Mitsubishi L200 (А 484 КР))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
315 Водитель легкового автомобиля (Toyota-Land Cruiser (Н 417 ЕО))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
316 Водитель легкового автомобиля (Mitsubishi Pajero (Н 426 ВУ))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
317 Водитель легкового автомобиля (Nissan Patrol (А 320 КР))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено

319 Машинист крана автомобильного (Хундай Голд (В 135 МА))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
320 Машинист крана автомобильного (Zoomlion 130 тн (В 504 ХТ))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
321 Машинист крана автомобильного (КС XCMG 25 тн (А 847 КА))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
322 Машинист крана автомобильного (КС XCMG 50 тн (А 844 КА))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
323 Машинист крана автомобильного (КС XCMG 100 тн (А 843 КА))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
324 Машинист крана автомобильного (КС XCMG 100 тн (А 845 КА))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
325 Машинист крана автомобильного (Хундай Голд (В 051 НТ))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
326 Машинист крана автомобильного (КС XCMG 25 тн (А 848 КА))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
327 Машинист крана автомобильного (Хундай Голд (В 136 МА))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
328 Машинист крана самоходного (Komatsu LW 500-1 (ХТ 64-30))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
329 Машинист экскаватора (KOMATSU PC-220-7 (ХТ 15-80))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
330 Машинист экскаватора (Terex TLB-990 PM (ХН 22-50))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
331 Машинист экскаватора (TCM 840 (ХТ 15-79))	Соблюдать установленный режим труда и отдыха	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено

336 Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Автохозяйство Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда автохозяйство	выполнено
Участок по строительству и ремонту гидротехнических сооружений					
358 Мастер	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия АПФД	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
359 Начальник участка	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия АПФД	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
Комсомольский участок\ТЭЦ					
360А, 361А(360А) Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (КТЭЦ-2)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
362 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (КТЭЦ-3)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено

	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
363 Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (АТЭЦ)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10	Снижение вредного воздействия микроклимата	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
364А, 365А(364А), 366А(364А) Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов (НТЭЦ)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено

	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
367А, 368А(367А) Слесарь-ремонтник (КТЭЦ-2)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
369А, 370А(369А) Слесарь-ремонтник (КТЭЦ-3)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено

371А, 372А(371А), 373А(371А), 374А(371А) Слесарь-ремонтник (АТЭЦ)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10	Снижение вредного воздействия микроклимата	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
375А, 376А(375А) Слесарь-ремонтник (НТЭЦ)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено

377А, 378А(377А) Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования (КТЭЦ-2)	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
379А, 380А(379А) Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования (КТЭЦ-3)	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
381А, 382А(381А) Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования (АТЭЦ)	Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10	Снижение вредного воздействия микроклимата	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено

383 Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования (НТЭЦ)	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
384А, 385А(384А), 386А(384А) Электросварщик ручной сварки (КТЭЦ-2)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки	выполнено
387А, 388А(387А) Электросварщик ручной сварки (КТЭЦ-3)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено

	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки	выполнено
389А, 390А(389А) Электросварщик ручной сварки (АТЭЦ)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10	Снижение вредного воздействия микроклимата	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки	выполнено

391А, 392А(391А) Электросварщик ручной сварки (НТЭЦ)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки	выполнено
393А, 394А(393А), 395А(393А), 396А(393А) Изолировщик на термоизоляции (КТЭЦ-2)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия АПФД	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
397А, 398А(397А) Изолировщик на термоизоляции (КТЭЦ-3)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия АПФД	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено

	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
399А, 400А(399А) Изолировщик на термоизоляции (АТЭЦ)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия АПФД	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10	Снижение вредного воздействия микроклимата	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
401А, 402А(401А) Изолировщик на термоизоляции (НТЭЦ)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия АПФД	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено

	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
403А, 404А(403А), 405А(403А) Электрослесарь (КТЭЦ-2)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
406А, 407А(406А) Электрослесарь (КТЭЦ-3)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено

408А, 409А(408А) Электрослесарь (Подстанции)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
410А, 411А(410А) Мастер (КТЭЦ-2)	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
412А, 413А(412А) Мастер (КТЭЦ-3)	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
414 Мастер (АТЭЦ)	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено

415 Мастер (НТЭЦ)	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
416А, 417А(416А) Старший мастер (КТЭЦ-2)	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
418 Старший мастер (КТЭЦ-3)	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
419 Старший мастер (АТЭЦ)	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено

420 Старший мастер (НТЭЦ)	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
421А, 422А(421А) Начальник участка (КТЭЦ-2)	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
423 Начальник участка (КТЭЦ-3)	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
424 Начальник участка (АТЭЦ)	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено

425 Начальник участка (НТЭЦ)	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
426 Мастер по ремонту парогазотурбинного оборудования (КТЭЦ-2)	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
427 Мастер по ремонту парогазотурбинного оборудования (КТЭЦ-3)	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
428 Мастер по ремонту парогазотурбинного оборудования (АТЭЦ)	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено

429А, 430А(429А) Футеровщик (КТЭЦ-2)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
431А, 432А(431А) Футеровщик (КТЭЦ-3)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Соблюдать регламентированные перерывы при работе.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено
433 Жестянщик (КТЭЦ-2)	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено

434 Мастер по сварке (КТЭЦ-2)	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Ежедневно, в процессе работ	Отдел Охраны труда Производственные участки Отдел ОМТС	выполнено